

Bestandserhaltungsmaßnahme im Bereich Beschattung der Pfingstbergkirche.

Es mußten 2019 und 2020 einige Bäume, die der Verschattung der Kirche dienten, gefällt werden. Da der Baumbestand aufgrund der großen Glasflächen des Kirchenbaus unbedingt nötig ist, war eine Aufforstung nötig. Dafür mußte eine bereits vorhandene Sprenkieranlage wieder in Betrieb genommen werden, um eine Bewässerung des Geländes zum Erhalt der alten und besonders der neuen Bäume zu gewährleisten. Da wir eine Umweltgemeinde sind, wollten wir bei der umfangreichen Bewässerung künftig kein Trinkwasser mehr verwenden. Wir haben seit 2014 einen Brunnen auf dem Gelände der Kita Waldblick, den wir mit einer stärkeren Pumpe ausgerüstet haben, um Brunnenwasser für die Bewässerung einsetzen zu können. Dazu wurde eine 30 m lange Wasserleitung vom Brunnen der Kita zur Kirche gelegt. Quer durch das Freigelände der Kita und den Pfarrgarten bis zu den Sprenklern vor dem Pfarrhaus. Diese Anlage bewässert nun das ganze Gelände rund um die Kirche.

